

SIA "ORIS"
Rīga, Ganību dambis 26-3, LV-1005
Tālr. +371 26568692
info@oris.lv



Reģ.nr. 40203141837
PVN nr. LV40203141837
Būvkomersanta reģ.nr: 15049

(apsekotājs un tā rekvizīti)

Tehniskās apsekošanas atzinums TAA-ŠN-6

"Ziedkalnes 3", Vilces pagasts, Jelgavas novads
Kadastra apzīmējums: 54900020029002;

Pielikums Nr.1 Fotofiksācija

Atzinums izsniegts 2019.gada. 15.decembrī



Attēls nr.1 Nestrādājošs evakuācijas gaismeklis



Attēls nr.2 Kanalizācijas cauruļvadi




Attēls nr.3 Neatbilstoša evakuācijas norāde



Attēls nr.4 Kāpņu telpā atrodas degtspējīgi priekšmeti



Attēls nr.5 Nedroša elektroinstalācija (1.stāvs)



Attēls nr.6 Siltummezgla manometrs




Attēls nr.7 Nedroša elektroinstalācija un sienu apdares bojājumi



Attēls nr.8 Sienu apdares bojājumi



Attēls nr.9 Sienu apdares bojājumi




Attēls nr.10 Durvju ailes, kas nav kadastrālās uzmērīšanasplānā




Attēls nr.11 Koka logs sanmezglā, kas nav nomainīts




Attēls nr.12 Jumta kondensācija



Attēls nr.13 Kondensāts starp plēvi un jumta seguma loksnēm.



Attēls nr.14 Nedroša elektroinstalācija



Attēls nr.15 Jumta kondensāts un mitruma radītie bojājumi jumta koka spārēm



Attēls nr.16 Ārsienu apdares bojājumi



Attēls nr.17 Plaisa ārsienā.



Attēls nr.18 Cokola un āra mūra sienas apdares bojājumi



Attēls nr.19 Cokola un mūra sienas apdares bojājumi



Attēls nr.20 Lietus notekūdeņi netiek novadīti; Cokola apdares bojājumi



Attēls nr.21 Apdares bojājumi



Attēls nr.22 Tērauda sija virspusēja korozija



Attēls nr.23 Kāpņu pakāpienu virsmas apdare nolietojusies.